

PROJEKT | Umweltuntersuchungen einer Bitumen verarbeitenden Fabrik



Objektbeschreibung

Im Zuge einer Bestandsaufnahme wurde die umwelttechnische Belastung des Untergrundes einer Bitumen verarbeitenden Fabrik ermittelt. Eine zusätzliche Fragestellung war, ob die ermittelte Belastung infolge der Produktion, infolge der Auffüllerarbeiten zur Herstellung des Industriegebietes oder infolge der Kriegsaktivitäten eintraten.

Leistungen Stapf + Sturny

- Historische Erkundung des Industriegebietes und der Fabrik
- Umwelttechnische Untersuchungen vor Ort und im Labor
- Abgleich der historischen Erkundung mit den Ergebnissen der Umweltuntersuchung
- Koordination mit den zuständigen Umweltbehörden